

Согласовано
Председатель СТК ОБУСО
«КЦСОН Беловского района»
В.Н. Бобракова В.П.
«22 апреля» 2014 г.

Утверждаю
Директор ОБУСО
КЦСОН Беловского района
Насрасова А.Н.



2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ №1 по охране труда для персонала котельной ОБУСО «КЦ СОН Беловского района»

1. ВВЕДЕНИЕ

- 1.1 Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности при работе в котельных.
- 1.2 Персонал котельной (оператор - далее машинист) должен выполнять требования инструкции, разработанной на основе данной и инструкций, разработанных с учетом требований, изложенных в типовых инструкциях по охране труда:
- при передвижении по территории и производственным помещениям автотранспортного предприятия;
 - по предупреждению пожаров и предотвращения ожогов.
 - машинист должен выполнять также указания представителя совместного комитета (комиссии) по охране труда или уполномоченного (доверенного) лица по охране труда;
 - машинист должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с типовой инструкцией по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях;
 - машинист не должен приступать к выполнению разовых работ, связанных с прямыми его обязанностями по специальности без получения целевого инструктажа.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 2.1 К самостоятельной работе в котельной допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, обученные безопасным методам работ и имевшие соответствующее удостоверение.
- 2.2 Машинист, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 3 месяца) и ежегодную проверку знаний по безопасности труда не должен приступать к работе.
- 2.3 При поступлении на работу машинист котельной должен проходить предварительный медосмотр, а в дальнейшем периодические медосмотры в сроки, установленные Минздравом России.
- 2.4 Машинист котельной обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, принятые на предприятии.
- 2.5 Продолжительность рабочего времени машиниста котельной не должна превышать 40 часов в неделю.
- Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком сменности, утвержденными работодателями.

2.6. Машинист котельной должен знать, что наиболее опасными и вредными факторами, которые могут действовать на него в процессе работы, является:

пар;
оборудование;
вредные газы и пыль.

2.6.1. Оборудование (котлы). При неправильной эксплуатации может повыситься давление и произойти взрыв, в результате которого возможны травмы (ожоги).

2.6.2. Вредные газы и пыль выделяются при сгорании топлива в котлах (особенно угля и торфа).

Основными вредными газами являются: оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, оксиды серы и т.п., а также угольная пыль. Попадая вместе с вдыхаемым воздухом в организм человека, газы могут привести к отравлению, а пылевидные частицы к поражению верхних дыхательных путей.

2.7. Машинист котельной должен пользоваться тем инструментом и приспособлениями, обращению с которыми обучен и проинструктирован.

2.8. Машинист котельной должен работать в специальной одежде и использовать другие средства индивидуальной защиты.

2.9. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты машинисту котельной выдаются:

- при работе котельной на твердом минеральном топливе:
- при ручной загрузке;
- костюм хлопчатобумажный с огнезащитной пропиткой;
- ботинки кожаные;
- Рукавицы комбинированные;
- очки защитные.

2.10. Машинист котельной во время работы не должен оставлять работающий котел без наблюдения.

2.11. О неисправностях оборудования, приспособлений инструмента, а также средств индивидуальной защиты и других нарушениях требований безопасности машинист котельной должен немедленно сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до их устранения.

2.12. Машинист котельной должен соблюдать правила личной гигиены, перед приемом пищи, курением и по окончанию работы необходимо мыть руки с мылом.

2.13. За невыполнение требований инструкций, разработанных на основе данной и указанных в п. 1.2., машинист котельной несет ответственность согласно действующему законодательству.

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

3.1. Перед началом работы машинист котельной обязан:

3.1.1. Принять дежурство.

3.1.2. Надеть средства индивидуальной защиты.

3.1.3. Проверить исправность обслуживаемых котлов и оборудования, наличие и исправность аварийного освещения и сигнализации, показания приборов и сделать об этом запись в журнале приема- сдачи дежурства.

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

4.1. Машинист котельной при подготовке котла к растопке должен проверить:

- исправность топки и газоходов, запорных и регулирующих устройств;
 - исправность контрольно-измерительных приборов, арматуры, питательных устройств, вентиляторов, а также наличие естественной тяги;
 - исправность оборудования для сжигания топлива;
 - заполнение котла водой;
 - держится ли уровень воды в котле и нет ли подтекания воды через соединения, фланцы, лючки и арматуру;
- Перед растопкой котла провентилировать топку в течение 10-15 минут.
- 4.2. Перед включением котла в работу машинист котельной должен произвести:
- проверку исправности действия предохранительных клапанов, водоуказательных приборов, манометра питательных устройств;
 - проверку показаний сниженных указателей уровня воды по указателям уровня воды прямого действия;
 - проверку и включение автоматики безопасности, сигнализаторов и аппаратуры автоматического управления котлом;
 - продувку котла.
- 4.3. При остановке котла работающего на твердом топливе машинист должен:
- довечь при уменьшенном дутье и тяге остатки топлива;
 - прекратить дутье и уменьшить тягу;
 - очистить топку и бункер;
 - прекратить тягу, закрыв дымовую заслонку, топочные и поддувальные дверцы.

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 5.1. Машинист котельной должен немедленно остановить котел (аварийно) и сообщить об этом работодателю если:
- перестало действовать более 50 % предохранительных клапанов или заменяющих их устройств;
 - давление в котле повысилось более чем на 10 % против допустимого и продолжает расти, несмотря на прекращение подачи топлива, уменьшения тяги и дутья и усиленное питание водой;
 - произошла утечка воды из котла, подпитка котла водой при этом запрещена;
 - уровень воды быстро снижается, несмотря на усиленное питание котла водой;
 - уровень воды поднялся выше допустимого и продувкой котла не удается снизить его;
 - прекращено действие всех питательных устройств;
 - прекращено действие всех водоуказательных приборов;
 - в основных элементах котла (барабане, коллекторе, камере, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, паропроводе) обнаружены трещины, вспучивание, пропуски в сварных швах, обрывы двух или более находящихся рядом связей;
- 5.2. При аварийной остановке котла машинист должен:
- прекратить подачу топлива и воздуха, резко ослабить тягу;
 - быстро удалить горящее топливо из топки, в исключительных случаях, при невозможности сделать это, горящее твердое топливо залить водой, наблюдая за тем, чтобы струя воды не попала на саженки котла и обмуровку;
 - после прекращения горения открыть дымовую заслонку и топочные дверцы;
 - отключить котел от паропровода;
 - выпустить пар через приподнятые Предохранительные клапаны или аварийный вентиль.
- 5.3. При возникновении пожара в котельной машинист должен:
- немедленно вызвать пожарную охрану, сообщить об этом работодателю и принять меры по тушению пожара;

-если пожар в котельной не удается быстро ликвидировать остановить котлы в аварийном порядке, усиленно питая их водой и выпуская пар:

При остановке котла из-за загорания сажи или уноса топлива немедленно прекратить подачу топлива и воздуха в топку, перекрыть тягу, остановив дымососы и вентиляторы и полностью перекрыть воздушные заслонки.

5.4. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, машинист котельной должен немедленно сообщить работодателю, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить пострадавшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

Если несчастный случай произошел с самим машинистом котельной, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся работодателю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

6.1. По окончанию работ машинист обязан:

- Сдать дежурство по котельной, сделав отметку в журнале.
- Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначное для них место. Своевременно сдавать специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты в химчистку (стирку) и ремонт.
- Вымыть руки с мылом.
- Обо всех недостатках обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

Инструкцию разработал



Бобракова В.П.